


羽後のうさん 屋根防水改修工事(キャンピー屋根)



工種	
種別	
撮影箇所	屋上防水
撮影状況	着工前



工種	
種別	
撮影箇所	屋上防水
撮影状況	着工前



工種	
種別	
撮影箇所	屋上防水
撮影状況	着工前


羽後のうさん 屋根防水改修工事(キャンピー屋根)



工種	
種別	
撮影箇所	屋上防水
撮影状況	着工前



工種	
種別	
撮影箇所	屋根洗淨
撮影状況	施工中



工種	
種別	
撮影箇所	笠木撤去
撮影状況	施工中

羽後のうさん 屋根防水改修工事(キャンピー屋根)



工種	
種別	
撮影箇所	既存防水撤去
撮影状況	施工中



工種	
種別	
撮影箇所	既存防水撤去
撮影状況	施工中



工種	
種別	
撮影箇所	新規防水施工状況
撮影状況	施工中

羽後のうさん 屋根防水改修工事(キャンピー屋根)



工種	
種別	
撮影箇所	新規防水施工状況
撮影状況	施工中



工種	
種別	
撮影箇所	新規防水施工状況
撮影状況	施工中



工種	
種別	
撮影箇所	新規防水施工状況
撮影状況	施工中

羽後のうさん 屋根防水改修工事(キャンピー屋根)



工種	
種別	
撮影箇所	新規防水施工状況
撮影状況	施工中



工種	
種別	
撮影箇所	新規防水施工状況
撮影状況	施工中



工種	
種別	
撮影箇所	シーリング施工状況
撮影状況	施工中

羽後のうさん 屋根防水改修工事(キャンピー屋根)



工種	
種別	
撮影箇所	屋上防水
撮影状況	完成



工種	
種別	
撮影箇所	屋上防水
撮影状況	完成



工種	
種別	
撮影箇所	屋上防水
撮影状況	完成